

Дата осмотра

ФИО менеджера

23.04.2020

Кудряшов Д.В.

Марка

Модель

Год выпуска

Renault

Каптур

2018

ПТС: оригинал дубликат

**Количество
владельцев в ПТС**

1

VIN код

X7LASRBA661535546

Тип двигателя

Мощность (лс)

Объем двигателя

бензин

143

2000

Пробег

Тип коробки передач

Тип кузова

42360

автомат

легковой/универсал

Цвет кузова

Привод

Дата последнего ТО

белый

полный

-

Сервисная книжка

Гарантия завода-изготовителя

Дата окончания гарантии

да нет

да нет

-

Второй комплект колес

Второй комплект ключей

да нет

да нет

Замена ремня ГРМ*

Масло ДВС*


Масло КПП*

-

оригинал

оригинал

Уровень масла*



Комплектация

comfort

Климат

есть нет

Кондиционер

есть нет

Люк

есть нет

Кожанный салон

есть нет

Подогрев сидений

есть нет

АБС

есть нет

Антибукс. система

есть нет

Датчик дождя

есть нет

Круиз-контроль

есть нет

Датчик света

есть нет

Обогрев руля

есть нет

ГБО

есть нет

Сигнализация

есть нет

Обогрев зеркал

есть нет

Антирадар

есть нет

Видеорегистратор

есть нет

Доп. сигнал

есть нет

Магнитола (не штат.)

есть нет

Камера зад. вида

есть нет

Монитор потолочный

есть нет

Автозапуск

есть нет

Вебасто

есть нет

Комментарии

-

Передний вид (ФОТО №1)

Капот (ФОТО №2)

Сколы

нет единичные большие

Следы ДТП

нет есть

Болты крепления

нет повреждены

Показания прибора

143

Бампер передний (ФОТО №3)

Сколы

нет единичные большие

Следы ДТП

нет есть

Показания прибора

138

Решетка радиатора (ФОТО №4)

Сколы нет единичные большие

Следы ДТП нет есть

Показания прибора

Фары передние (ФОТО №5)

Целые да нет

Запотевание да нет

Зеркала (ФОТО №6)

Наружные дефекты есть нет

Разбиты нет правое левое

Лобовое стекло (ФОТО №7)

Целое да нет

Фотографии с угла (ФОТО №8)

Переднее левое крыло (ФОТО №9)

Сколы нет единичные большие

Следы ДТП нет есть

Показания прибора

143

Переднее левое колесо (ФОТО №10)

Марка/модель

Nokian Hakkapeliitta

Размер

17

Резина

зимняя летняя большие

Диски

штамповка литые

Сколы на дисках

нет единичные большие

Грыжи на резине

нет есть

Износ

%

Передняя левая дверь (ФОТО №11)

Целая

да нет

Ручка открывания

исправная нет

Болты крепления

повреждены нет

Показания прибора

151

Левая задняя дверь (ФОТО №12)

Целая

да нет

Ручка открывания

исправная нет

Болты крепления

повреждены нет

Показания прибора

147

Фото с левого бока (ФОТО №13)

Левое заднее колесо (ФОТО №14)

Марка/модель

Nokian Hakkapeliitta

Размер

17

Резина

зимняя летняя большие

Диски

штамповка литые

Сколы на дисках

нет единичные большие

Грыжи на резине

нет есть

Износ

25 %

Заднее левое крыло (ФОТО №15)

Сколы

нет единичные большие

Следы ДТП

нет есть

Показания прибора

138

Лючок бензобака (ФОТО №16)

Наличие

есть нет

Сколы

есть нет

Болты крепления

повреждены нет

Багажник (ФОТО №17)

Показания прибора

153

- | | | | |
|---------------------------|---|---|--|
| Чистый | <input checked="" type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | <input type="checkbox"/> требуется химчистка |
| Запаска | <input checked="" type="checkbox"/> есть | <input type="checkbox"/> нет | |
| Набор автомобилиста | <input checked="" type="checkbox"/> есть | <input type="checkbox"/> нет | |
| Коврик в багажнике | <input checked="" type="checkbox"/> есть | <input type="checkbox"/> нет | |
| Домкрат | <input checked="" type="checkbox"/> есть | <input type="checkbox"/> нет | |
| Запирание багажника | <input checked="" type="checkbox"/> исправное | <input type="checkbox"/> нет | |
| Электропривод багажника | <input type="checkbox"/> исправен | <input checked="" type="checkbox"/> нет | |
| Потертости обшивки баг-ка | <input type="checkbox"/> есть | <input checked="" type="checkbox"/> нет | <input type="checkbox"/> небольшие |
| Фары задние | <input checked="" type="checkbox"/> целые | <input type="checkbox"/> нет | |
| запотевивание фар | <input type="checkbox"/> да | <input checked="" type="checkbox"/> нет | |
| Фаркоп | <input type="checkbox"/> есть | <input checked="" type="checkbox"/> нет | |
| Задний бампер | <input checked="" type="checkbox"/> есть | <input type="checkbox"/> нет | |

Фотография бампера (ФОТО №18)

Фотография с угла (ФОТО №19)

Правое заднее крыло (ФОТО №20)

Сколы нет единичные большие

Следы ДТП нет есть

Показания прибора

144

Правое заднее колесо (ФОТО №21)

Марка/модель

Nokian Hakkapeliitta

Размер

17

Резина зимняя летняя большие

Диски штамповка литые

Сколы на дисках нет единичные большие

Грыжи на резине нет есть

Износ

25 %

Фото с правого бока (ФОТО №22)

Правая задняя дверь (ФОТО №23)

- Целая да нет
- Ручка открывания исправная нет
- Болты крепления повреждены нет

Показания прибора

149

Передняя правая дверь (ФОТО №24)

- Целая да нет
- Ручка открывания исправная нет
- Болты крепления повреждены нет

Показания прибора

146

Правое переднее колесо (ФОТО №25)

Марка/модель

Nokian Hakkapeliitta

Размер

17

- Резина зимняя летняя большие
- Диски штамповка литые
- Сколы на дисках нет единичные большие
- Грыжи на резине нет есть

Износ

25 %

Правое переднее крыло (ФОТО №26)

Сколы нет единичные большие

Следы ДТП нет есть

Показания прибора

Крыша (ФОТО №27)

Целостность целая нет

Показания прибора

Осмотр салона (не садиться в авто)

Дополнительный запах есть нет

Запах никотина есть нет

Цвет салона есть нет

Общее впечатление есть нет

Обшивка: левая передняя дверь (ФОТО №28)

Дефекты есть нет

Водительское сиденье (ФОТО №29)

Дефекты есть нет

Потертости значительные нет

Руль (ФОТО №30)

Дефекты есть нет

Потертости значительные нет

Ручка КПП (ФОТО №31)

Потертости *значительные* *нет*

Завести авто

Электропривод сидений	<input type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Подогрев	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Вентиляция сидений	<input type="checkbox"/> <i>исправна</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Ремень безопасности	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Центральный замок	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Напольные коврики	<input checked="" type="checkbox"/> <i>есть</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Потолок	<input checked="" type="checkbox"/> <i>ЧИСТЫЙ</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Показания панели приборов: ошибки	<input type="checkbox"/> <i>есть</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Кондиционер	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Мультимедиа	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправна</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Навигация	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправна</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Управление на руле	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправно</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Печка	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправна</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Электромотор стеклоподъемника			
левый передний	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	<input type="checkbox"/> <i>отсутствует</i>
правый передний	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	<input type="checkbox"/> <i>отсутствует</i>
левый задний	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	<input type="checkbox"/> <i>отсутствует</i>
правый задний	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	<input type="checkbox"/> <i>отсутствует</i>
Электромотор зеркал	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	<input type="checkbox"/> <i>отсутствует</i>
Настройка руля	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	<input type="checkbox"/> <i>отсутствует</i>
Подогрев заднего стекла	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	<input type="checkbox"/> <i>отсутствует</i>
Поворотники	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Дальний свет	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	<input type="checkbox"/> <i>ксенон</i>
Ближний свет	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	<input type="checkbox"/> <i>ксенон</i>
Ходовые огни	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправны</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	<input type="checkbox"/> <i>отсутствуют</i>
Габаритные огни	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправны</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Противотуманные фары передние	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправны</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	<input type="checkbox"/> <i>отсутствуют</i>
Противотуманные фары задние	<input type="checkbox"/> <i>исправны</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>отсутствуют</i>
Подогрев лобового стекла	<input type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>отсутствуют</i>
Стеклоочистители	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправны</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Задний стеклоочиститель	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	<input type="checkbox"/> <i>отсутствуют</i>
Фонарь заднего хода	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Аварийные сигналы	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправны</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Стоп-сигналы	<input type="checkbox"/> <i>исправны</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>	

Обшивка: правая передняя дверь (ФОТО №32)

Дефекты *есть* *нет*

Пассажирское сиденье (ФОТО №33)

Дефекты	<input type="checkbox"/> <i>есть</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Потертости	<input type="checkbox"/> <i>значительные</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Электропривод сидений	<input type="checkbox"/> <i>есть</i>	<input type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>
Подогрев	<input type="checkbox"/> <i>есть</i>	<input type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>
Вентиляция сидений	<input type="checkbox"/> <i>есть</i>	<input type="checkbox"/> <i>исправна</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>
Ремень безопасности	<input type="checkbox"/> <i>есть</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input type="checkbox"/> <i>нет</i>

Открыть капот (ФОТО №34) + (ВИДЕО №35)

Обшивка: правая задняя дверь (ФОТО №36)

Дефекты *есть* *нет*

Обшивка: левая задняя дверь (ФОТО №37)

Дефекты *есть* *нет*

Второй ряд сидений (ФОТО №38)

Дефекты	<input type="checkbox"/> <i>есть</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Потертости	<input type="checkbox"/> <i>значительные</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Электропривод сидений	<input type="checkbox"/> <i>есть</i>	<input type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>
Подогрев	<input type="checkbox"/> <i>есть</i>	<input type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>
Вентиляция сидений	<input type="checkbox"/> <i>есть</i>	<input type="checkbox"/> <i>исправна</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>
Ремень безопасности	<input type="checkbox"/> <i>есть</i>	<input type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>

Третий ряд сидений(ФОТО №39)

Дефекты	<input type="checkbox"/> <i>есть</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Потертости	<input type="checkbox"/> <i>значительные</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>	
Электропривод сидений	<input type="checkbox"/> <i>есть</i>	<input type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>
Подогрев	<input type="checkbox"/> <i>есть</i>	<input type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>
Вентиляция сидений	<input type="checkbox"/> <i>есть</i>	<input type="checkbox"/> <i>исправна</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>
Ремень безопасности	<input type="checkbox"/> <i>есть</i>	<input type="checkbox"/> <i>исправен</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>нет</i>